

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Филиала СамГУПС в г.Алатыре



« 31 » августа _ 2020 г

Т.А. Рузавина

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 3

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" в г.Алатыре

Лицензия № 2342 от 18 августа 2016 года

1.2 Адрес объекта: 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д. 48

Контактный телефон: (83531) 2-59-51

E-mail: atgt@samgups.ru

1.3 Сведения о размещении объекта: **Здание 4** (Учебный корпус №3):

429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д. 48

отдельно стоящее здание 2 этажа, 906,5 кв.м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 800 кв.м

1.4 Год постройки здания 1898, последнего капитального ремонта 2009

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего неизвестна, капитального неизвестна

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" в г.Алатыре Филиал СамГУПС в г.Алатыре

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 443066, г. Самара, ул.Свободы, д.2В

1.8 Фактический адрес: 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д.48

1.9 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.10 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.11 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная

1.12 Вышестоящая организация (наименование) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения»

1.13 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 443066, Россия, г. Самара, ул. Свободы, д. 2В

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных профессиональных общеобразовательных программ - программ подготовки специалистов среднего звена
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 700 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту): 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д. 48 (проезд автобусами №2,4,8,12,14 – остановка Администрация города)
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 8 минут
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: да,
их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная:

дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Филиал СамГУПС в г.Алатыре доступен частично всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	ремонт (капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ по мере поступления финансовых средств

4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации: доступность основных структурных элементов объекта

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_24_» __августа__ 2020 года
2. Акта обследования объекта: № акта _3_ от «_24_» __августа__ 2020 года
3. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Филиала СамГУПС в г.Алатыре

« 24 » августа 2020 г
Т.А. Рузавина

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" в г.Алатыре
Лицензия № 2342 от 18 августа 2016 года
- 1.2 Адрес объекта: 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д. 48
Контактный телефон: (83531) 2-59-51
E-mail: atgt@samgups.ru
- 1.3 Сведения о размещении объекта: **Здание 4** (Учебный корпус №3):
429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д. 48
отдельно стоящее здание 2 этажа, 906,5 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 800 кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1898, последнего капитального ремонта 2009
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего неизвестна, капитального неизвестна
- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" в г.Алатыре, Филиал СамГУПС в г.Алатыре
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 443066, г. Самара, ул.Свободы, д.2В
- 1.8 Фактический адрес: 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д.48
- 1.9 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.10 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.11 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
- 1.12 Вышестоящая организация (наименование) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения»
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 443066, Россия, г. Самара, ул. Свободы, д. 2В

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных профессиональных общеобразовательных программ - программ подготовки специалистов среднего звена
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 700 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту): 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д. 48 (проезд автобусами №2,4,8,12,14 – остановка Администрация города)
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 8 минут
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: да,
их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (капитальны й)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (капитальны й)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (капитальны й)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (капитальны й)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решени я невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (капитальны й)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решени я невозможны
8	Все зоны и участки	ремонт (капитальны й)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Филиала СамГУПС в г.Алатыре

« 24 » августа 2020 г
Т.А. Рузавина

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3

г.Алатырь

« 24 » августа 2020г.

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" в г.Алатыре

Лицензия № 2342 от 18 августа 2016 года

1.2 Адрес объекта: 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д. 48

Контактный телефон: (83531) 2-59-51

E-mail: atgt@samgups.ru

1.3 Сведения о размещении объекта: **Здание 4** (Учебный корпус №3):

429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д. 48

отдельно стоящее здание 2 этажа, 906,5 кв.м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 800 кв.м

1.4 Год постройки здания 1898, последнего капитального ремонта 2009

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего неизвестна, капитального неизвестна

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" в г.Алатыре

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 443066, г. Самара, ул.Свободы, д.2В

1.8 Фактический адрес: 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д.48

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту): 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д. 48 (проезд автобусами №2,4,8,12,14 – остановка Администрация города)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м.

3.2.2 время движения (пешком) 8 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: регулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: да,

их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ на плане
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С, Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Филиал СамГУПС в г.Алатыре доступен частично избирательно (С,Г)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	ремонт (капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ по мере поступления финансовых средств

4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации: доступность основных структурных элементов объекта

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | На _1_ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | На _2_ л. |
| 3. Путей движения в здании | На _2_ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | На _1_ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | На _1_ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | На _1_ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Руководитель рабочей
группы

Директор филиала
СамГУПС в г.Алатыре

Члены рабочей группы

Зам. директора по АХЧ

Зам. директора по УР

Зам. директора по ВР

Зав. практикой

Педагог- психолог

Председатель
Алатырской местной
организации

Всероссийского
общества слепых

Рузавина Т.А.

Болкаев А.Н.


Базилевич Т.Ю.

Климина О.В.

Ширдин Е.А.

Кузнецова О.А.

Верстияк Т.Г.



I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание 4 (Учебный корпус №3):

429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д. 48

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Недостаточно тактильных средств в здании	Г,С	Установка тактильных средств в полном объеме	-
3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	Недостаточно тактильных средств в здании	-	Установка тактильных средств в полном объеме	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	-	ремонт (капитальный)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зона доступна условно

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание 4 (Учебный корпус №3)

429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д. 48

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует пандус	К	установить пандус	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-	-	-
4	Дверь (входная)	есть	-	-	недостаточная ширина дверного проема	К	Расширить дверной проем	-
5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствует пандус недостаточная ширина дверного проема		Расширить дверной проем установить пандус	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С,Г)	-	-	ремонт (капитальный)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зона доступна избирательно (С,Г)

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Здание 4 (Учебный корпус №3):
429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д. 48

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	N фото	Содер- жание	Значим о для инва- лида (ка- тегори я)	Содер- жание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Отсутствует тактильное напольное покрытие	Г,О	Уложить тактильное напольное покрытие	-
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	-	-	-	-
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствует пандус внутри здания	К,О	Установить пандус внутри здания	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует тактильное покрытие		Уложить тактильное напольное покрытие	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (С,Г)			Ремонт (капитальный)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зона доступна избирательно (С,Г)

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Здание 4 (Учебный корпус №3):

429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д. 48

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер- жание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Отсутствует аудиоподдержка	С,Г	Приобрести индукционную петлю	-
2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	да	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует аудиоподдержка	-	Приобрести индукционную петлю	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,Г)			Ремонт (капитальный)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению Зона доступна избирательно (С,Г)

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Здание 4 (Учебный корпус №3):

429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д. 48

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	не приспособлена для МГН	К,О	Установить необходимое оборудование	-
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				не приспособлена для МГН	-	Установить необходимое оборудование	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(С,Г)			Технические решения невозможны

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зона доступна избирательно (С,Г)

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Здание 4 (Учебный корпус №3):

429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Первомайская, д. 48

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет	-	-	-	Г	-	-
2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствие звукового сопровождения	С	Установить систему звукового оповещения	-
3	Тактильные средства	нет	-	-	-	Г	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие звукового сопровождения	-	Установить систему звукового оповещения	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (Г,С)			Ремонт (капитальный)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зона доступна избирательно (С,Г)